



Extreme Milk System Cleaner New Formula płyn do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach automatycznych 0,25l Hendi 976661

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 976661

Cechy produktu

Objętość zawartości (l): 0.25

Do czyszczenia toru spieniania mleka we wszystkich ekspresach do kawy wyposażonych w instalacje lub przystawki spieniające

Usuwa stare, skrzystalizowane białka oraz tłuszcz

Na bieżąco udrażnia przewody

Butelka z wygodnym dozownikiem